


Примітки :

1. Тримач для прокладання дроту  $\varnothing 8$  мм по покрівлі.
2. Для кріплення тримача використовується існуючі саморізи, цвяхи або шурупи.
3. Для кращої фіксації використовувати 2 прорезинені шайби (зверху і знизу).
4. Крок прокладання тримачів - 0,8-1,0 м.

№	Назва	Примітки	Код	Матеріал
1	Тримач гаковий з Сліп	з Сліп	303013	Pa/Ni

Підпис і дата	Креслення деталей Leo Lightman v.5.0							
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата		
Взам інв. №	Н. конр.					Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГІП					Р	9	33
Підпис і дата	Виконав					 <b>LEO LIGHTMAN</b>		
	Перевірів							
Інв. № ориг.	Тримач гаковий з Сліп							